

対 策 希 望 箇 所			No. 1
学 校 名	安田小学校	担 当 者 職・氏名	
場 所	町役場及び安田小学校西側四差路		
危険な状況	北方向の見通しが悪く、確認不足のまま南進してくる車が見受けられるが、他方向から気づきにくい。		
その他参考 となる事項			

【地図・写真等】



対 策 実 施 箇 所

【対策方法】

運転者へ道路を明示し、周囲の安全確認を促すため、外側線の延長と交差点マークを設置した。

