

対策希望箇所			No. 1
学校名	安田町立 安田小学校	担当者 職・氏名	
場所	安田川橋東詰の交差点		
危険な状況	接続道が複雑で横断歩道がなく、カーブにより南方面の見通しが悪い。馬路方面行き車の交通量が増えているが、低学年児の登校が比較的多い地区であるため、対応が必要。		
その他参考となる事項			
【地図・写真等】			
			

対策実施箇所

<p>【対策方法】</p> <p>登下校時の安全確保のため、横断歩道、路側帯、道路標識、グリーンベルトを整備した。</p>
 

※ 補足事項

【国道と県道安田-馬路線の
交差点(安田川大橋西詰)】

東方面からの右折待ちの車により、渋滞になることがある。

そのため、右折レーンのある手前のT字路で曲がり、対策希望箇所である安田川橋東詰の交差点を通行する車が多い。

