

安田町内通学路の対策一覧表

合同点検実施日：令和3年9月22日

番号	箇所名・住所等	状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	安田川橋東詰の交差点	接続道が複雑で横断歩道がなく、カーブにより南方面の見通しが悪い。馬路方面行きの車の交通量が増えているが、低学年児の登校が比較的多い地区であるため、対応が必要。	登下校時の安全確保のため、横断歩道、路側帯、道路標識、グリーンベルトを整備した。	安田町総務課 安田町経済建設課
2	四国銀行前交差点	県道と接続しているため交通量が多く、建築物の陰で見通しが悪い。歩行者や自転車の信号待ちの場所が狭く、注意が必要である。	周囲に建築物が多く物理的な対策が難しいため、街頭指導を実施するなど安全運転、安全歩行の啓発を継続していく。	高知県警察 安田町総務課 安田町教育委員会
3	北屋敷出口から県道への接続道	横断歩道があるが、見通しが悪く、速度を出す車が多い。	継続して啓発活動や街頭指導、巡回指導を実施し、登下校時の安全確保を図る。	高知県警察 安田町総務課 安田町教育委員会
4	北屋敷入口から文化センター入口までの県道	照明が少なく、夜間暗い。 冬場の中学生の下校時だけでなく、電車通学の高校生等の利用もあり、安全確保のための対策が必要である。	防犯灯の設置について検討を行う。 グリーンベルトの設置を別添のとおり計画する。	安田町総務課 安芸土木事務所

点検箇所以外での対策協議箇所

5	町道安田唐浜線、町道不動安田線	町道（旧国道）は道幅が狭く歩道が設置されていない。	小中学生の通学路の安全確保のため、グリーンベルトを順次設置している。グリーンベルトは、唐浜地区から不動地区までの町道に設置予定である。	安田町経済建設課
---	-----------------	---------------------------	---	----------

