

対 策 希 望 箇 所			No. 3
学 校 名	安田町立 安田小学校	担 当 者 職・氏名	
場 所	北屋敷出口から県道への接続道		
危険な状況	横断歩道があるが、見通しが悪く、速度を出す車が多い。		
その他参考 となる事項	カーブミラーの向きが悪く見えづらい。		
【地図・写真等】			
			

対 策 実 施 箇 所

<p>【対策方法】</p> <p>カーブミラーの調整を実施した。</p> <p>北側の県道直線区間には令和元年度に速度制限 30 kmの道路標識を設置し、ドライバーへの注意喚起を行うとともに、通学路の表示看板を設置している。</p> <p>今後、継続して啓発活動や街頭指導、巡回指導を実施し、登下校時の安全確保を図る。</p>
  