

安田町内通学路の対策一覧表

合同点検実施日：令和4年10月24日

番号	箇所名・住所等	状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	町役場及び安田小学校西側四差路	北方向の見通しが悪く、確認不足のまま南進してくる車が見受けられるが、他方向から気付きにくい。	運転者へ道路を明示し、周囲の確認を促すため、外側線の延長と交差点マークを設置した。	安田町経済建設課
2	安田中学校グラウンド北側三差路	東方向からの見通しが悪い。登下校中の児童生徒からは、東方向からの進入に気付きにくく、危険な場面がある。	東方向からの運転者へ注意を促すため、通学路であることを示す看板を設置した。	安田町教育委員会

点検箇所以外での対策協議箇所

番号	箇所名・住所等	状況・危険の内容	対策内容	事業主体
3	県道	町内では交通量が多い道路で通学路でもあるが、道幅が狭く歩道が設置されていない。	歩行者の安全確保のため、グリーンベルトの設置を行った。	安芸土木事務所
4	町道安田唐浜線 町道不動安田線	町道（旧国道）は道幅が狭く歩道が設置されていない。	小中学生の通学路の安全確保のため、グリーンベルトを設置した。グリーンベルトは、唐浜地区から不動地区までの町道に順次延伸予定である。	安田町経済建設課